

Nastavenie snímača Honeywell 1450 na verifikáciu 2D kódov

Vytlačte si túto stránku a zohnite najprvo výške a potom po šírke aby ste mohli skenovať kódy postupne 1 - 4



DEFAULT.

1. **Activate Custom Defaults**



KBDCTY48.

Slovakia (QWERTZ)

- 3.



KBDCAS3.

4. **Windows Mode Prefix/Suffix Off**



PAP124.

2. **USB Keyboard (PC)**