

Nastavenie snímača Honeywell 1450 na verifikáciu 2D kódov

Vytlačte si túto stránku a zohnite najprvo výšku a potom po šírke aby ste mohli skenovať kódy postupne 1 - 4



DEFAULT.

1. **Activate Custom Defaults**



KBDCTY49.

3. **Slovakia (QWERTY)**



KBDCAS3.

4. **Windows Mode Prefix/Suffix Off**



PAP124.

2. **USB Keyboard (PC)**